

## 柴田学園大学 施設の耐震化率（令和6年4月1日現在）

（面積単位：㎡）

保有面積 ①	新耐震基準 で建築 ②	旧耐震基準で建築 ③					耐震化率 ②+⑤/①
			耐震診断実施済 ④		耐震診断未 実施 ⑦		
			耐震性あり ⑤	耐震性なし ⑥			
16,858	13,685	3,173	0	0	0	3,173	81.2%

※日本私立学校振興・共済事業団「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出

※旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準（建築基準法施行令）施行以前に建築された建物をいう

### ■ 今後の耐震化計画について

年度	令和5～6年度	令和7～8年度	令和9年度以降
計画	耐震診断未実施の箇所 を耐震診断（清風寮）	診断結果により耐震化 を計画	耐震改修または耐震改 築等を実施(耐震化率 100%)